

- עסקי שמור -

13.1.2022

לכבוד,
מציעים פוטנציאליים
א.ג.נ.,

הנדון : מכרז פומבי דו שלבי מס' 730/21 לאספקה, יצור, שיפוץ, תיקון ותחזוקה של משאבות טורבינה וצנטריפוגליות (אופקיות ואנכיות ועם יניקה עצמית) המותקנות במתקני החברה ברחבי העיר תל אביב יפו (להלן: "המכרז")

שלום רב,

1. להלן מענה חברת מי אביבים 2010 בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "מי אביבים") לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון :

מס'	נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה	מענה החברה
1.	נספח א'1	עמוד 1	חסרים סעיפים לייצור טורבינות 6" ו 14" (סעיפי השיפוץ מתייחסים לקטרים 6"-14" וסעיפי משאבות חדשות מתייחס רק לקטרים 8"-12")	אין כוונה להזמין משאבות בקטרים האלה. בשיפוץ נילקח כל מה שקיים.
2.	נספח א'1	עמוד 2 סעיף 23	מחיר שניתן מתייחס לראש יצוק בלבד.	אכן, בכוונתנו להזמין רק ראש יצוק ולא ראש מרותך.
3.	נספח א'1	עמוד 2 סעיף 24	מחיר שניתן מתייחס לראש יצוק בלבד.	ראה מענה לשאלה 2 לעיל.
4.	נספח א'1	עמוד 3 סעיף 1	המחיר לא כולל משאית. יש להגדיר / להגביל את אורך המשאבה לפירוק / הרכבה (לדוגמה : עד 10 מ').	התשלום עבור משאית לא כלול בסעיף זה, אלא בהתאם לסעיף הרלוונטי של משאית בנספח התעריף. אורך המשאבה מוגדר בסעיף ויעודכן בהסכם שייחתם עם הזוכה לעד 10 מטר.
5.	נספח א'1	עמוד 3 סעיף 2	האם מתייחס כהמשך לסעיף 1?? במידה וכן, אין בעיה, במידה ולא, המחיר לא מתאים לביצוע הפעולה, יש להכניס עלות משאית ואנשי צוות, בדיוק כמו סעיף 1.	ראה מענה לשאלה 4 לעיל.
6.	נספח א'1	עמוד 3 סעיף 3	המחיר לא כולל משאית. יש להגדיר / להגביל את אורך המשאבה לפירוק / הרכבה (לדוגמה : עד 10 מ').	ראה מענה לשאלה 4 לעיל.
7.	נספח א'1	עמוד 3 סעיף 4	בדיוק כמו בסעיף 2, האם מתייחס כהמשך לסעיף 3?? במידה וכן, אין בעיה, במידה ולא, המחיר לא מתאים לביצוע הפעולה, יש להכניס עלות משאית ואנשי צוות, בדיוק כמו סעיף 1.	ראה מענה לשאלה 4 לעיל.
8.	נספח א'1	עמוד 3 סעיף 7	מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. עלות ניקוי חול + צביעה וחומר גלם בלבד = 1750 ש"ח. מחיר המבוקש 2,200 ש"ח.	הבקשה נדחית. יש להתייחס לעבודה הזאת כעבודת קומפלט של כמה סעיפים של חלקי טורבינה בו זמנית. בנוסף לא קיימת משאבת טורבינה בעלת דרגה אחת.
9.	נספח א'1	עמוד 3 סעיף 8	מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. לא ייתכן שמחיר שיפוץ דרגה נוספת יהיה קטן פי 10 משיפוץ דרגה 1. מחיר המבוקש 1800 ש"ח	ראה מענה לשאלה 8 לעיל.
10	נספח א'1	עמוד 3 סעיף 11	מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. עלות החומר גלם בלבד כ- 300 ש"ח. מחיר המבוקש 600 ש"ח	ניתן להגיש בסעיף זה מחיר של עד 450 ₪.

- עסקי שמור -

11.	נספח א'1	עמוד 3 סעיף 12	מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. עלות ניקוי חול+ צביעה בלבד- 700 ש"ח לא כולל תיקונים. <u>מחיר המבוקש 1200 ש"ח</u>	ניתן להגיש בסעיף זה מחיר של עד 900 ₪.
12.	נספח א'1	עמוד 4 סעיף 17	מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. שיפוץ מפוק, זה לא משנה אם משפצים מפוק שלם או חצי מפוק. הפעולות הן אותן פעולות ועלותן זהה ללא קשר לאורך המפוק / הגל (לדוגמה, אם יש צורך להחליף שרוול נירוסטה בגל מפוק, זה לא משנה לי האורך שלו, הפעולה היא אותה פעולה), עלות הסרת שרוול, ישירות ותיקון שטחים והברגות זהה. ההבדל הוא רק במחיר הניקוי חול. <u>המחיר המבוקש 1200 ש"ח</u>	הבקשה נדחית. המחיר של טיפול בצינור 3 מטר לא יכול להיות זהה למחיר של טיפול בצינור 1.5 מטר.
13.	נספח א'1	עמוד 5 סעיף 22	מחיר שניתן מתייחס לראש יצוק בלבד.. מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. עלות ניקוי חול + צביעה בלבד 800 ש"ח. עלות עבוד שבבי בלבד- 1400 ש"ח. מחיר המבוקש 2800 ש"ח.	בכוונתנו להזמין רק ראש יצוק ולא ראש מרותך.
14.	נספח א'1	עמוד 5 סעיף 23	מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. מכפש. עלות ייצור המכפש בלבד 1000 ש"ח. אנא ראו בעמ' 10 סעיף 76 עלות שונה בהרבה מסעיף 23 (למרות קוטר שונה, ההבדל במחיר לא צריך להיות כ"כ שונה). <u>מחיר המבוקש 1000 ש"ח</u> .	בכל הסעיפים של ייצור המכפש 23,49,76,102,129 (בכל הקטרים) ניתן להגיש מחיר מקסימלי של עד 900 ₪.
15.	נספח א'1	עמוד 5 סעיפים 29-30	המחיר לא כולל משאית. יש להגדיר / להגביל את אורך המשאבה לפירוק / הרכבה (לדוגמה : עד 10 מ') (אותו הדבר כמו בעמ' 3 סעיפים 1 ו- 3), מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. <u>המחיר המבוקש לסעיף 29 ו-30 3400 ש"ח</u> .	ראו מענה לשאלה 4 לעיל.
16.	נספח א'1	עמוד 6 סעיפים 33-34	מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. (זהה לעמ' 3 סעיף 7 ו-8). <u>מחיר המבוקש לסעיף 33 - 2500 ש"ח, מחיר המבוקש לסעיף 34 2100 ש"ח</u>	ראו מענה לשאלה 8 לעיל.
17.	נספח א'1	עמוד 6 סעיף 37	מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. (זהה לעמ' 3 סעיף 11), עלות החומר גלם בלבד כ- 450 ש"ח. <u>מחיר המבוקש 800 ש"ח</u>	הבקשה נדחית.
18.	נספח א'1	עמוד 6 סעיף 38	מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. עלות ניקוי חול+ צביעה בלבד- 900 ש"ח לא כולל תיקונים. <u>מחיר מבוקש 1500 ש"ח</u> , זהה לעמ' 3 סעיף 12	ניתן להגיש בסעיף זה הצעת מחיר עד סכום של 1000 ₪.
19.	נספח א'1	עמוד 7 סעיף 43	מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי (זהה לעמ' 4 סעיף 17). שיפוץ מפוק, זה לא משנה אם משפצים מפוק שלם או חצי מפוק. הפעולות הן אותן פעולות ועלותן זהה ללא קשר לאורך המפוק / הגל (לדוגמה, אם יש צורך להחליף שרוול נירוסטה בגל מפוק, זה לא משנה לי האורך שלו, הפעולה היא אותה פעולה), עלות הסרת שרוול, ישירות ותיקון שטחים והברגות זהה. ההבדל הוא רק במחיר הניקוי חול.. <u>מחיר המבוקש 1400 ש"ח</u>	הבקשה נדחית.
20.	נספח א'1	עמוד 7 סעיף 48	מתייחס לראש יצוק בלבד.	בכוונתנו להזמין רק ראש יצוק ולא ראש מרותך.
21.	נספח א'1	עמוד 7 סעיף 49	מכפש. זהה לעמ' 5 סעיף 23. מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. מכפש. עלות ייצור המכפש בלבד 1300 ש"ח. אנא ראו בעמ' 10 סעיף 76 עלות שונה בהרבה מסעיף 23 (למרות קוטר שונה, ההבדל במחיר לא צריך להיות כ"כ שונה). <u>מחיר המבוקש 1300 ש"ח</u>	ראה מענה לשאלה 14 לעיל.
22.	נספח א'1	עמוד 8 סעיפים 56,57	המחיר לא כולל משאית. יש להגדיר אורך משאבה (מתייחסים כמו בעמ' 3 סעיף 1 ו-3). מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. <u>מחיר המבוקש 3600 ש"ח</u>	ראה מענה לשאלה 4 לעיל.
23.	נספח א'1	עמוד 8 סעיף 62	מתייחס כמו בעמ' 3 סעיף 8. מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. לא ייתכן שמחיר שיפוץ דרגה נוספת יהיה קטן פי 10 משיפוץ דרגה 1 (אותו עמ' סעיף 61). <u>מחיר המבוקש 2600 ש"ח</u>	ראו מענה לשאלה 8 לעיל.

- עסקי שמור -

24.	נספח א'1	עמוד 8 סעיף 65	מתייחס כמו בעמ" 3 סעיף 11 ול-עמ" 6 סעיף 37. מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. עלות החומר גלם בלבד כ- 600 ש"ח. <u>מחיר המבוקש 1000 ש"ח</u>	ניתן להגיש מחיר בסעיף זה עד 800 ₪.
25.	נספח א'1	עמוד 9 סעיף 66	מתייחס כמו בעמ" 3 סעיף 12- מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. עלות ניקוי חול+ צביעה בלבד- 1100 ש"ח לא כולל תיקונים.. <u>מחיר מבוקש 1700</u>	הבקשה נדחית.
26.	נספח א'1	עמוד 10 סעיף 82	מתייחס כמו בעמ" 3 סעיף 1. המחיר לא כולל משאית. יש להגדיר / להגביל את אורך המשאבה לפירוק / הרכבה (לדוגמה: עד 10 מ'). <u>מחיר מבוקש 4000 ש"ח</u>	ראה מענה לשאלה מס' 15 לעיל.
27.	נספח א'1	עמוד 10 סעיף 83	מתייחס כמו בסעיף 3 עמ" 3 המחיר לא כולל משאית. יש להגדיר / להגביל את אורך המשאבה לפירוק / הרכבה (לדוגמה: עד 10 מ'). מחיר מקסימלי תקין.	ראה מענה לשאלה מס' 15 לעיל.
28.	נספח א'1	עמוד 11 סעיף 87	מתייחס כמו בעמ" 3 סעיף 8. מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. לא ייתכן שמחיר שיפוץ דרגה נוספת יהיה קטן פי 10 משיפוץ דרגה 1 (אותו עמ" סעיף 86). מחיר מבוקש 3200 ש"ח	ראה מענה לשאלה 8 לעיל.
29.	נספח א'1	עמוד 11 סעיף 90	מתייחס כמו ו עמ" 3 סעיף 11. מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. עלות החומר גלם בלבד כ- 650 ש"ח. מחיר המבוקש 1000 ש"ח	ניתן להגיש מחיר בסעיף זה של עד 800 ₪.
30.	נספח א'1	עמוד 12 סעיף 101	ישנה טעות כתיב. הכוונה היא לטורבינה "12 ולא "14. ישנה כבר הצעה לטורבינה "12 בעמ" 2 סעיף 24.	השאלה לא ברורה. אכן הסעיפים שונים.
31.	נספח א'1	עמוד 12 סעיף 102	מכפש. (כמו בעמ" 5 סעיף 23) מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. עלות ייצור המכפש בלבד 1800 ש"ח. אנא ראו בעמ" 10 סעיף 76 עלות שונה בהרבה מסעיף 23 (למרות קוטר שונה, ההבדל במחיר לא צריך להיות כ"כ שונה). <u>מחיר המבוקש 1800 ש"ח</u>	ראה מענה לשאלה 14 לעיל.
32.	נספח א'1	עמוד 12 סעיפים 109,110	המחיר לא כולל משאית. יש להגדיר / להגביל את אורך המשאבה לפירוק / הרכבה (לדוגמה: עד 10 מ'). (כמו סעיף 1 ו 3 בעמ" 3). <u>מחיר מבוקש 4200 ש"ח</u>	ראה מענה לשאלה 15 לעיל.
33.	נספח א'1	עמוד 12 סעיף 112	אנא ראו עמ" 10 סעיף 85 המחיר שהצעתם לפירוק דרגה נוספת "12 יקר יותר ממחיר פירוק דרגה נוספת "14. מחיר המבוקש 350 ש"ח	המחיר המקסימלי בסעיף זה יעודכן ל 350 ₪.
34.	נספח א'1	עמוד 13 סעיף 114	מתייחס כמו בעמ" 1 סעיף 8. מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. לא ייתכן שמחיר שיפוץ דרגה נוספת יהיה קטן פי 10 משיפוץ דרגה 1 (אותו עמוד סעיף 113). <u>מחיר המבוקש 3500 ש"ח</u>	המחיר המקסימלי בסעיף זה יעודכן ל 350 ₪.
35.	נספח א'1	עמוד 13 סעיף 117	כמו עמ" 3 סעיף 11 מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. עלות החומר גלם בלבד כ- 800 ש"ח.. <u>מחיר מבוקש 1200 ש"ח</u>	המחיר המקסימלי בסעיף זה יהיה 1000 ₪.
36.	נספח א'1	עמוד 14 סעיף 129	כמו בעמ" 7 סעיף 49. מכפש. זהה לעמ" 5 סעיף 23. מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. מכפש. עלות ייצור המכפש בלבד 2200 ש"ח. אנא ראו בעמ" 10 סעיף 76 עלות שונה בהרבה מסעיף 23 (למרות קוטר שונה, ההבדל במחיר לא צריך להיות כ"כ שונה). <u>מחיר המבוקש 2200 ש"ח</u>	ראה מענה לשאלה 14 לעיל.
37.	נספח א'1	עמוד 16 סעיף 151	מחיר מוצא מקסימלי, לחשמלאי עוזר נמוך מדי. <u>עלות המבוקשת 200 ש"ח</u>	ניתן להגיש הצעת מחיר לשעת עבודה בסעיף הזה בסכום של עד 250 ₪.
38.	נספח א'1	עמוד 16 סעיף 152	מחיר מוצא מקסימלי, שעת עבודה בבית המלאכה נמוך מדי) אין אף אחד שיסכים לעבוד במחיר כזה ואם כן או שלא שמו לב למחיר או שייגבו בצורה אחרת). <u>עלות המבוקשת 240 ש"ח</u>	ניתן להגיש הצעת מחיר לשעת עבודה בסעיף הזה בסכום של עד 300 ₪.
39.	נספח א'1	עמוד 16 סעיף 153	מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי, לא יתכן שעלות הפועל לא מקצועי תהיה 250 ומקצועי 107 ש"ח. <u>עלות המבוקשת 240 ש"ח</u>	ניתן להגיש הצעת מחיר לשעת עבודה בסעיף הזה בסכום של עד 250 ₪.
40.	נספח א'1	עמוד 16 סעיף 159	מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי. <u>עלות המבוקשת 180 ש"ח</u>	ניתן להגיש הצעת מחיר לשעת עבודה בסעיף הזה בסכום של עד 250 ₪.

- עסקי שמור -

נכון.	המחירים אינם כוללים משאית.	עמוד 16 סעיפים 164,165	נספח א'1	41.
העבודה לא מתבצעת ללא עבודות אחרות. יש להתחשב בעבודה שכוללת כמה סעיפים.	מחיר מוצא מקסימלי, נמוך מדי, עלות ניקוי חול+ צביעה+ שאר סעיפים בלבד כ- 1200 ש"ח. <u>עלות המבוקשת 2800 ש"ח</u>	עמוד 16 סעיף 167	נספח א'1	42.
ניתן להגיש הצעת בסעיף הזה בסכום של עד 1,500 ₪.	עלות זולה מדי. רק עלות החומר גלם יכולה להגיע ל1500 ש"ח. <u>עלות המבוקשת 2500 ש"ח</u>	עמוד 16 סעיף 172	נספח א'1	43.
ניתן להגיש הצעת מחיר בסעיף הזה בסכום של עד 800 ₪.	מחיר מקסימלי נמוך מדי. רק עלות חומרי גלם לא כולל עבודה באזור 600-700 ש"ח. <u>עלות המבוקשת 1100 ש"ח</u>	עמוד 16 סעיף 174	נספח א'1	44.
ניתן להגיש הצעת מחיר בסעיף הזה בסכום של עד 800 ₪.	מחיר מקסימלי זול מדי. <u>מחיר המבוקש 1000 ש"ח</u>	עמוד 17 סעיף 176	נספח א'1	45.
ניתן להגיש הצעת מחיר בסעיף הזה בסכום של עד 900 ₪.	מחיר מקסימלי נמוך מדי. רק עלות חומרי גלם באזור 600-700 ש"ח. <u>עלות המבוקשת 1200 ש"ח</u>	עמוד 17 סעיף 178	נספח א'1	46.
נכון.	המחיר לא כולל משאית	עמוד 17 סעיפים 179,180	נספח א'1	47.
העבודה לא מתבצעת ללא עבודות אחרות. יש להתחשב בעבודה שכוללת כמה סעיפים.	מחיר מקסימלי נמוך מדי. רק עלות ניקוי חול וצבע באזור 1500 ש"ח. <u>מחיר המבוקש 3500 ש"ח</u>	עמוד 17 סעיף 182	נספח א'1	48.
מדובר במשאבה מעל 240 (וזה יתוקן בהתאם בהסכם עם הזוכה) ניתן להגיש מחיר מקסימלי עד 2500 ₪.	מחיר מקסימלי נמוך מדי. אפילו יותר נמוך מסעיף 168 בעמ' 16 למרות שזאת משאבה יותר גדולה. מחיר המבוקש 2800 ש"ח	עמוד 17 סעיף 183	נספח א'1	49.
מדובר במשאבה מעל 240 (וזה יתוקן בהתאם בהסכם עם הזוכה) ניתן להגיש מחיר מקסימלי עד 850 ₪.	מחיר מקסימלי נמוך מדי. אפילו יותר נמוך מסעיף 169 בעמ' 16 למרות שזאת משאבה יותר גדולה. <u>מחיר המבוקש 900 ש"ח</u>	עמוד 17 סעיף 184	נספח א'1	50.
ניתן להגיש הצעת מחיר בסעיף הזה בסכום של עד 2000 ₪.	מחיר מקסימלי נמוך מדי רק עלות החומר גלם יכולה להגיע ל2000 ש"ח. <u>עלות המבוקשת 3000 ש"ח</u>	עמוד 17 סעיף 187	נספח א'1	51.
מדובר במשאבה מעל 240 (וזה יתוקן בהתאם בהסכם עם הזוכה) ניתן להגיש מחיר מקסימלי עד 1,200 ₪.	מחיר מקסימלי נמוך מדי. רק עלות חומר גלם באזור 800 ש"ח. <u>מחיר המבוקש 1600 ש"ח</u>	עמוד 17 סעיף 189	נספח א'1	52.
מדובר במשאבה מעל 240 (וזה יתוקן בהתאם בהסכם עם הזוכה) ניתן להגיש מחיר מקסימלי עד 1,300 ₪.	מחיר מקסימלי זהה לסעיף 175 בעמ' 17 למרות שזאת משאבה יותר גדולה. <u>מחיר המבוקש 1500 ש"ח</u>	עמוד 17 סעיף 190	נספח א'1	53.
ניתן להגיש הצעת מחיר מקסימלית של עד 1,000 ₪.	מחיר מקסימלי נמוך מדי. <u>מחיר המבוקש 1200 ש"ח</u>	עמוד 17 סעיף 191	נספח א'1	54.
מדובר במשאבה מעל 240 (וזה יתוקן בהתאם בהסכם עם הזוכה) ניתן להגיש מחיר מקסימלי עד 1,000 ₪.	מחיר מקסימלי נמוך מדי. רק עלות חומרי גלם באזור 1000 ש"ח. <u>עלות המבוקשת 1800 ש"ח</u>	עמוד 18 סעיף 193	נספח א'1	55.
הדגמים הקיימים במערכת רשומים במפרט.	לא ברור. אין מספיק נתונים בשביל לתמחר	עמוד 18 סעיף 200	נספח א'1	56.
בדיקת משאבה לפני ביצוע טסט לפי בקשת המזמין.	סעיף זהה לעמ' 15 סעיף 138. - לא ברור למה מתייחס.	עמוד 18 סעיף 201	נספח א'1	57.
ללא חלקי חילוף אבל כן כולל תיקונים.	המחירים ללא חלקי חילוף ו ללא תיקונים מכניים.	עמוד 18 סעיפים 203,204	נספח א'1	58.
עד 100 כ"ס כולל.	עד מנוע 30 כ"ס כולל, בלבד	עמוד 18 סעיף 206	נספח א'1	59.

- עסקי שמור -

זה רק הובלה. יש גם פריקה או העמסה.	מחיר מקסימלי נמוך מדי. רק עלות המשאית 2400 ש"ח	עמוד 18 סעיף 209	נספח א'1	.60
מחיר לעבודות בטון חייב להיות זהה בשני סעיפים והוא 400 ₪ בתוספת חשבונית על בטון.	סעיף זהה לעמ' 15 סעיף 146 מחיר שונה לחלוטין. ולא ברור	עמוד 18 סעיף 211	נספח א'1	.61
בסעיף 149 צוות כולל גם רתך. כאן – לא.	מחיר מקסימלי נמוך מדי. ישנו סעיף זהה בעמ' 15 סעיף 149 שמחירו המקסימלי 3500 ש"ח. <u>מחיר המבוקש 3500 ש"ח</u>	עמוד 19 סעיף 213	נספח א'1	.62
הסעיף יבוטל ולא נדרש להגיש הצעה עבורו.	זהה ל סעיף 160 בעמ 16	עמוד 19 סעיף 214	נספח א'1	.63
הספק נדרש לתת שירות גם למשאבות האלה.	לא רלוונטיים לחברתנו. לא מטפלים במנועים שכאלו, בעת הצורך הצעה תינתן בהתאם, בנפרד.	עמוד 19 סעיף 218-235	נספח א'1	.64
אנו מספקים צינור מבטון.	האם מספקים צינור עם בטון? במידה ולא נצטרך הגדרות או מפרטים לביצוע, בד"כ עבור מקורות בקטרים הנ"ל מסופק צינור מבטון, בקטרים עד "12, כולל. בקטרים יותר גדולים אנחנו יוצקים בטון במרחק של עד 150 מ"מ מקצה הצינור (החלק שהולך להתחבר ולהיות מרותך) – אנא ראו שרטוטים.	עמוד 20 סעיף 236	נספח א'1	.65
ראה מענה לשאלה 65 לעיל.	האם מספקים צינור עם בטון? במידה ולא נצטרך הגדרות או מפרטים לביצוע	עמוד 20 סעיפים 243,242,237	נספח א'1	.66
הסעיף יבוטל ולא נדרש להגיש הצעה עבורו.	זהה לסעיף 236	עמוד 20 סעיף 241	נספח א'1	.67
הסעיף יבוטל ולא נדרש להגיש הצעה עבורו.	זהה לסעיף 237	עמוד 20 סעיף 244	נספח א'1	.68
הסעיף יבוטל ולא נדרש להגיש הצעה עבורו.	זהה לסעיף 238	עמוד 20 סעיף 245	נספח א'1	.69
הסעיף יבוטל ולא נדרש להגיש הצעה עבורו.	זהה לסעיף 240	עמוד 20 סעיף 249	נספח א'1	.70
הבקשה נדחית.	תשלום בגין חלקי חילוף, יש לשנות כי החברה תשלם לקבלן תוספת שעד 12% כנגד הצגת חשבונית או לכל הפחות 10%.		הערה	.71

2. אין באמור במסמך הבהרות זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל שהיא מההוראות המפורטות במסגרת מסמכי המכרז וההסכם.

3. נשמח להשתתפותכם.

בכבוד רב,
ליאור לנציצקי
מנהל מחלקת רכש והתקשרויות
מי אביבים 2010 בע"מ

העתק: תיק מכרז