



תוצאות הבדיקות הבקטרולוגיות בשנים 2014/2015

במערכת אספקת המים העירונית

- אורכה הכולל של הצנרת במערכת אספקת המים העירונית כ-900 ק"מ.
- המים נדגמים מ-70 נקודות דגימה

נקודות דגימה
2014

הערות	תוצאות חריגות	בדיקות שבוצעו	בדיקות מתוכננות	חודש
בבדיקות חוזרות של התוצאות החריגות התקבלו תוצאות תקינות	3	155	155	ינואר
בבדיקה חוזרת של התוצאה החריגה נתקבלה תוצאה תקינה	1	140	140	פברואר
בבדיקות חוזרות של התוצאות החריגות התקבלו תוצאות תקינות	2	154	154	מרץ
בבדיקות חוזרות של התוצאות החריגות התקבלו תוצאות תקינות	3	147	154	אפריל
בבדיקות חוזרות של התוצאות החריגות התקבלו תוצאות תקינות	4	154	147	מאי
בבדיקות חוזרות של התוצאות החריגות התקבלו תוצאות תקינות	2	148	148	יוני
בבדיקות חוזרות של התוצאות החריגות התקבלו תוצאות תקינות	3	161	161	יולי
בבדיקות חוזרות של התוצאות החריגות התקבלו תוצאות תקינות	4	147	147	אוגוסט
בבדיקות חוזרות של התוצאות החריגות התקבלו תוצאות תקינות	2	148	148	ספטמבר
	0	154	154	אוקטובר
בבדיקות חוזרות של התוצאות החריגות התקבלו תוצאות תקינות	2	147	147	נובמבר
בבדיקה חוזרת של התוצאה החריגה נתקבלה תוצאה תקינה	1	162	162	דצמבר

2015

הערות	תוצאות חריגות	בדיקות שבוצעו	בדיקות מתוכננות	חודש
	0	148	148	ינואר
	0	142	142	פברואר
	0	154	154	מרץ
	0	157	157	אפריל
בבדיקות חוזרות של התוצאות החריגות התקבלו תוצאות תקינות	3	150	150	מאי
בבדיקות חוזרות של התוצאה החריגה התקבלו תוצאות תקינות	1	154	154	יוני
בבדיקות חוזרות של התוצאות החריגות התקבלו תוצאות תקינות	2	155	155	יולי
	0	167	167	אוגוסט
בבדיקות חוזרות של התוצאות החריגות התקבלו תוצאות תקינות	3	110	110	ספטמבר

בבארות

- הבארות ברחבי העיר מספקות כ-10% מהמים לתושבים.
- המים הנשאבים מן הבארות מוזרמים למערכת האספקה בעיר.
- תקנות בריאות העם מחייבות לבצע בדיקה בקטריוλογית מלאה אחת לחודש בכל באר פעילה.

2014

חודש	בדיקות מתוכננות	בדיקות שבוצעו	תוצאות חריגות	הערות
ינואר	10	7	0	
פברואר	10	8	0	
מרץ	10	8	0	
אפריל	10	8	0	
מאי	11	9	0	
יוני	9	7	0	
יולי	10	11	0	
אוגוסט	10	9	0	
ספטמבר	10	8	0	
אוקטובר	10	8	0	
נובמבר	10	7	0	
דצמבר	11	8	0	

2015

חודש	בדיקות מתוכננות	בדיקות שבוצעו	תוצאות חריגות	הערות
ינואר	8	3	0	הבארות לא נדגמו ברבעון הראשון עקב הגבלות של שאיבת חורף
פברואר	8		0	הבארות לא נדגמו ברבעון הראשון עקב הגבלות של שאיבת חורף
מרץ	8		0	הבארות לא נדגמו ברבעון הראשון עקב הגבלות של שאיבת חורף
אפריל	8	5	0	
מאי	8	6	0	
יוני	8	7	0	
יולי	8	7	0	
אוגוסט	8	7	0	
ספטמבר	8	7	0	

בברכות האגירה

קיימות בעיר 2 בריכות אגירה.

תקנות בריאות העם מחייבות לבצע בדיקה בקטרילוגית אחת לחודש בכל בריכה.

2014

חודש	בדיקות מתוכננות	בדיקות שבוצעו	תוצאות חריגות	הערות
ינואר	2	2	0	
פברואר	2	2	0	
מרץ	3	3	0	
אפריל	2	2	0	
מאי	2	2	0	
יוני	2	2	0	
יולי	2	2	0	
אוגוסט	2	2	0	
ספטמבר	1	1	0	
אוקטובר	3	3	0	
נובמבר	2	2	0	
דצמבר	1	1	0	

2015

חודש	בדיקות מתוכננות	בדיקות שבוצעו	תוצאות חריגות	הערות
ינואר	2	2	0	
פברואר	2	2	0	
מרץ	2	2	0	
אפריל	2	2	0	
מאי	2	2	0	
יוני	2	2	0	
יולי	2	2	0	
אוגוסט	2	2	0	
ספטמבר	2	2	0	

בחיבורים לצנת חב' מקורות

קיימים 3 חיבורים בין רשת המים של חב' מקורות למערכת אספקת המים העירונית. תקנות בריאות העם מחייבות לבצע בדיקה בקטריולוגית אחת לחודש בכל חיבור.

2014

חודש	בדיקות מתוכננות	בדיקות שבוצעו	תוצאות חריגות	הערות
ינואר	2	2	0	
פברואר	3	3	0	
מרץ	2	2	0	
אפריל	3	3	0	
מאי	2	2	0	
יוני	2	2	0	
יולי	1	1	0	
אוגוסט	2	2	0	
ספטמבר	2	2	0	
אוקטובר	3	3	0	
נובמבר	2	2	0	
דצמבר	3	3	0	

2015

חודש	בדיקות מתוכננות	בדיקות שבוצעו	תוצאות חריגות	הערות
ינואר	2	2	0	
פברואר	2	2	0	
מרץ	2	2	0	
אפריל	2	2	0	
מאי	2	2	0	
יוני	2	2	0	
יולי	2	2	0	
אוגוסט	2	2	0	
ספטמבר	2	2	0	

בחיבורים לבארות

- לכל באר יש נקודה חיבור לרשת המים העירונית
- תקנות בריאות העם מחייבות לבצע בדיקה בקטריוֹלוגית אחת לרבעון בכל חיבור באר לרשת עד אוגוסט 2014
- מחודש נובמבר 2014 יש לדגום פעם בחודש

2014

חודש	בדיקות מתוכננות	בדיקות שבוצעו	תוצאות חריגות	הערות
ינואר	0	0	0	
פברואר	0	0	0	
מרץ	10	8	0	
אפריל	0	0	0	
מאי	1	1	0	
יוני	9	7	0	
יולי	0	0	0	
אוגוסט	4	3	0	
ספטמבר	6	5	0	
אוקטובר	0	0	0	
נובמבר	8	6	0	
דצמבר	9	7	0	

2015

חודש	בדיקות מתוכננות	בדיקות שבוצעו	תוצאות חריגות	הערות
ינואר	7	0	0	הבארות וחיבורי בארות לרשת לא נדגמו ברבעון הראשון עקב הגבלות של שאיבת חורף
פברואר	7	0	0	הבארות וחיבורי בארות לרשת לא נדגמו ברבעון הראשון עקב הגבלות של שאיבת חורף
מרץ	7	0	0	הבארות וחיבורי בארות לרשת לא נדגמו ברבעון הראשון עקב הגבלות של שאיבת חורף
אפריל	7	4	0	
מאי	7	5	0	
יוני	7	6	0	
יולי	7	6	0	
אוגוסט	7	6	0	
ספטמבר	7	6	0	